REPLACEMENT SHEET

100(0)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	$\ldots$	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x
100(1)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	$\ldots$	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x
100(2)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	$\ldots$	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x
100(3)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	$\ldots$	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x
:									
100(N)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	$\ldots$	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x

FIGURE 2

48Y(0)	$Y_0, Y_1, Y_2.\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots Y_{15}$
48Y(1)	$Y_{16}, Y_{17}, Y_{18}\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots Y_{31}$
..	
48Y(i)	$Y_{16i}, Y_{16i+1}, Y_{16i+2}\ldots\ldots\ldots Y_{16i+15}$
..	

48Y

48C(0)	$Cr_0 Cb_0, Cr_1 Cb_1, \ldots\ldots\ldots\ldots Cr_7 Cb_7$
48C(1)	$Cr_8 Cb_8, Cr_9 Cb_9, \ldots\ldots\ldots\ldots Cr_{15} Cb_{15}$
..	
48C(i)	$Cr_{8i} Cb_{8i}, Cr_{8i+1} Cb_{8i+1}, \ldots\ldots\ldots Cr_{8i+7} Cb_{8i+7}$
..	

48C

FIGURE 3A

FIGURE 10